



防止因过热制动器而发生的严重事故

在长陡下坡行驶时，停车后冷却一下制动器！

如果在长下坡路等行驶时，频繁过度地踩刹车的话，由于过热刹车，将会突然刹车失灵。

此现象被称为“**制动衰退现象**”。

利用**发动机制动**和**低速挡位**！

手动车 (MT车)


降档并松开油门 ⑤⇒④⇒③⇒②

自动挡车(AT车)

将D挡位换到D挡位的下一个挡位后，松开油门。

在下坡行驶时**不踩刹车**也是重要的。

安装着排气制动器或者缓速器的话，使用其功能！



此事也很重要！！

日常检查也很重要！

为了防止出现与刹车有关的问题，请务必在驾驶前或者定期检查汽车功能！

如果出现**制动衰退现象**的话…

首先冷静下来、松开油门并使用发动机制动来减速。

移动到安全的地方，请等到刹车盘降温！

